


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник территориального отдела
Северного округа министерства
социально-демографической
и семейной политики Самарской области
 / В.В. Комарова /
подпись Ф.И.О.
«30» июня 2025г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 90 от «30» июня 2025г.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сергиевский дом-интернат, в том числе детский, предназначенный

для граждан, имеющих психические расстройства»

(полное юридическое наименование объекта)

446522, Самарская область, Сергиевский район. с.Воротнее. ул.Почтовая, 22

(юридический адрес, фактический адрес)

Телефон: 8(846)554-12-25; 8(846)554-11-41; факс 8(846)554-11-82; электронная почта spdi@mail.ru

(телефон, факс, адрес электронной почты)

Набережнев Сергей Александрович, директор

(Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Воротнее

2. Ведомственная принадлежность региональная

3. Вид деятельности Социальное обслуживание

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта государственная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 155 койко-мест

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее двухэтажное жилое здание (кирпич, бетон)

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов 1-центральный, 7-запасных

8. Год постройки 20009. Год последней реконструкции 2015-2016

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		420	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 643, с. Воротнее	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	имеются, более 4 см	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,30	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	1,70	К	реконструкция	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,70 -	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,025м	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,02м	К, С, О	реконструкция	
	Места отдыха**	наличие	есть	К, О		

№ пото- пений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	50м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	5 мест	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	8 x 5м	К		
	1.4. Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	1,35	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	9	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	есть	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	0,15	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	0,30	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	О, С		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	1,35м	О, С		

№ после- дений по таблицу БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота поручней	0,9 м	0,85	О		
	петлявмирующие завершения поручней	наличие	есть	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	0,3м	О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	--	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	--	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	--	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	--	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	--	О		
	петлявмирующие завершения поручней	наличие	--	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	--	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	--	К		
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	--	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 x 1,5 м	--	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	--	К		
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	--	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по	наличие	--	К, О		

№ поме- щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках					
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,8м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	4,6 x 3,4 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	4,6 x 3,4 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	есть	К, О, С		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие		К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Система вызова помощи	наличие	есть	К		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным	0,3-0,5 м	-	С		

№ после- дений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	маршем					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	есть	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	создание	
	высота поручней	0,9 м	--	О, С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	--	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	-	О, С		
	2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,25 м	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,8	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,9 м	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	есть	К, О		

№ после- дений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,3м	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К, О		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,5 x 5м	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 2,5м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	создание	
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	К, О	создание	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	4,46 x 3м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	1,46м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м	0,02м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	С		

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	--	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	--	О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие	--	О, С		
на высоте	0,9 м	--	О, С		
не травмирующие завершения поручней	наличие	--	О, С		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	--	О, С		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	--	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	--	К		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	--	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	--	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	--	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	--	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	--	О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	--	К		
	защита горизонтальные части поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	--	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	--	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	--	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):	наличие	--	К		
	стационарный	наличие	--	К		
	мобильный	наличие	--	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	2,12м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5 x 2,0м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	

№ пункта по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	установка	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	-	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	есть	О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	--	О, С		

№ пункта по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Контрастная маркировка	наличие	--	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	--	О		
	на высоте	0,9 м	--	О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	--	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	--	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	--	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	--	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	--	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	--	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	--	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	--	С		

№ поме- щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	создание	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	создание	
	Лестница №__ (вкладка при наличии других лестниц)		--			
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		--			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов – $\geq 1,1 \times 1,4$ м	--	К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве – $\geq 0,95$ м,	--	К		

№ поме- щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		для действующих объектов – $\geq 0,8$ м				
	Зеркало**	наличие	--	К		
	Поручни**	наличие	--	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	--	Г, С		
	Знак доступности	наличие	--	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	--	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	--	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	--	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	--	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете ЛФК						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	есть	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		

№ п/п	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	--	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	--	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,75м	К, О		
4.3. Обслуживание в кабинете физиотерапии						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	есть	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	--	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	--	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,75м	К, О		
4.4. Обслуживание в кабинете психолога						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,9м	К		
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	есть	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		

Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
2	3	4	5	6	7
размещение на высоте**	≤ 1,8 м	--	К		
высота прописных букв**	≥ 0,025 м	--	С		
Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	1,2м	О		
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,75м	К, О		
4.5. Кабина индивидуального обслуживания (примерочная)					
Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К		
Место для сидения**	наличие	-	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	-	О		
4.6. Зал актовый (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	3%	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	1,3м	К		
Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	2	Г		
Исходные данные при необходимости описания нескольких залов					
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	К		
5. Санитарно-бытовые помещения					
5.1. Санузел для посетителей					

Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
2	3	4	5	6	7
Санузел	наличие	есть	Г		
5.2. Санузел для инвалидов					
Санузел	наличие	есть	К, О, С		
Вход доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9м	К, О		
Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
Кабины для инвалидов:					
количество кабин	> 1 шт.	12	К, О		
ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9м	К, О		
габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	1,8м	К, О, С		
габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,2м	К, О, С	реконструкция	
Унитаз:					
опорные поручни	наличие	есть	К, О		
откидные поручни**	наличие	-	К		
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	$0,75 \times 1,2$ м	К		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Раковина:					

№ пункта по форму 1.11	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,80м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной ручкой	наличие	есть	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О	установка	
	юны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,30 x 0,90м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	есть	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет	К	установка	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м	0,9 x 1,5м	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	≥ 0,48 x 0,85 м	0,6 x 1,7м (ванная)	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

№ пояс- нения по плану ГТН	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Подписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	2,4м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,08м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	--	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	--	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	--	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	установка	

№ пометки по плану	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	установка	
	Системные текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие	-	Г		
	переносная	наличие	-	Г		

7. Выводы

1. **Территория, прилегающая к объекту:** Создать информацию об объекте. Произвести реконструкцию ширины пешеходного пути с учетом встречного движения. Нанести тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения, входа. Установить указатели направления движения. Выполнить реконструкцию бордюров, с уменьшением перепада высоты бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения. Перед и после марша открытой лестницы нанести тактильные полосы, шириной 0,35-0,5м, установить бортики по боковым краям ступеней.

1. **Исходящая группа:** Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестницей шириной 0,6 м. Установить указатели по продольным краям пандуса, высотой не менее 0,05 м, а также нескользкое покрытие. Установить световой и звуковой маяки, тактильные полосы на лестнице. Сделать консервную маркировку поручней.

4. Пути движения на объекте: Установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, тактильные схемы. Создать рельефную или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями, опорные устройства, пиктограммы. Создать контрастную маркировку дверных проемов, места отдыха, указатели направления движения входа, выхода. Создать рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверх и вниз, бортики по боковым краям ступеней, высотой не менее 0,02м. На межэтажной лестнице установить поручни с двух сторон, завершающие горизонтальные части поручней вверх и вниз, цифровые контрастные обозначения этажа, тактильные указатели номеров этажей на поручне.

1. **Место оказания услуги:** Установить визуальную контрастную и тактильную информацию.

8. Санитарно-бытовые помещения: Установка знака доступности и тактильной маркировки в помещении санузла. В кабине туалета и около раковины установить крючки для костылей, в душевой и около раковины - опорные поручни. Установить систему тревожной сигнализации. Реконструкция габарит кабины (ширина). Установить писсуары.

б. Средства информации и телекоммуникации на объекте: Установить речевые информаторы, указатели и пиктограммы, звуковые маяки, световые табло, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы. Установить информационные таблички и разместить на стенах возле кабинетов предоставления услуг. Установить тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля. Установить текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, индукционную стационарную систему.

Специалист по социальной работе государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа»

Л.М. Степанова

Главный специалист территориального отдела Северного округа
министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области

Е.В. Колешатова

Директор муниципального казенного учреждения «Центр
общественные организации»

Е.Г. Гришин

Руководитель управления по м.р. Сергиевский
ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа»

С.В. Степанова

Пронумеровано и прошнуровано

21 (двадцати один)

Начальник территориального
Северного округа министерства соци
демографический и семейной по
Самарской области

В.В. Комарова

«30» июня 2025 г.

М.П.